



Mercedes-Benz Citan 112 lang

EZ 11/2018 | Kastenwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 49.146km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung Citan 112 lang [DE - Ka3 112 EU6, Lang (A2), 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF4156031U254901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.146km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.531km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach oberhalb Frontscheibe	• Ausführung: Kasten
• BlueEfficiency-Paket	• Dachverkleidung bis B-Säule
• Design- und Ausstattungslinie Standard	• Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Motor 1,2 Ltr. - 84 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: himmelblau
• Radiovorbereitung	• Radstand 2697 mm
• Reiserechner	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Wärmeschutzverglasung	• Laderaumtrennwand
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Start/Stop-Anlage	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung	• Tagfahrlicht
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außentemperaturanzeige | • Beifahrerdoppelsitz |
| • Dachladeklappe hinten / Ladeklappe | • Anhängerkupplung |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung |
| • Audiosystem: Radio | • Klimaanlage |
| • Rückfahrkamera | • Nebelscheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











12.11.2018	1313	DFDQ00787	2	1	84/4500	173
N1	BB		4321-4321		1829-1829	
WDF4156031U254901	15		1805-1805		1330-1505	
MERCEDES-BENZ			-	75	-	
X			143	1920	-	
FXD4			1080	1070	-	
FXD4K2			1080	1070	-	
-			75	3375	71	
CITAN			1050	665	3	
Daimler (D)			195/65R15	91T		
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			195/65R15	91T		
Van			-			
715/2007/2015/45X			-			
EURO6;X;PI/CI; N1 II			e2-2007/46*0130*21			
Benzin			23.11.2017	K	FD574183	
0001	36X0	1197	-			
ZU 20: MAX.1844*AHK LT. EGTG						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)