



Volkswagen Transporter Kombi lang

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 257.547km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi lang [AT - Kb4 2.0 TDI EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZFH028746	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.547km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 254.464km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	70		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: Toffeebraun Metallic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t




Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)	• Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
• Doppeltonfanfare	• Elektrik-Paket 1
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	• Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (schlechtwegetauglich)
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links	• Fensterheber elektrisch
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Haltegriffe vorn
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Heckscheibenwischer
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus und Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)	• Lenkrad (Leder)
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrsitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)	• Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung II
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zuheizer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










14	Ausgangspunkt ist:	Standard, dies ist kein Eigentumsnachweis	
15	Wohnortangabe Wohnung	20	
16	PLZ	80322Zürich41020748	
17	Erstellungsdatum	am 02.08.2014	48: Genehmigungsdatum 11.04.2014
18	Genehmigungsurkunde	EG-Befreiungsbuchweis	
19	Genehmigungsnummer	81720011970222734	
20	Abwasser Code	190081	

1	Wasser (französisch)	MU-Planungsabteilung
101	Werte	VOLKZAMGWL, VM
102	Wasserabrechnung	COMB
103	Typ/Abwasserföhrung	74-CG-CA-0300343-NF-M12211-KV012TM/40

402	Anzahl der Wasserversorgen	0
412	Erzeuge	
Der/Die Eigentümer/Inhaber ist/sind/dieses Formular/ Genehmigungsunterlagen		

Beauftragter für die Abwasser-Entsorgung der Gemeinde
 (nur wenn Erzeugung produziert, je ein Zeugnis anfordern)

A black leather wallet with a textured surface and white stitching along the edges. A key with a black plastic head and a metal blade is attached to the wallet. A white rectangular tag is also attached to the key. The wallet is placed on a dark, textured surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)