



Audi A6 Avant

EZ 09/2010 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 229.249km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU5, Avant, 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F9BN024025	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 213.700km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Die Felgen haben rundum Kratzer und Bordsteinschäden.

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MONZASILBER
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: S line Sport advanced |
| • Business-Paket | • Business-Paket advanced |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Perleffekt-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Monza-Silber Metallic |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.09.2010	0588	AJP000189	02	01	0125/04200	214
MI		AC	04927	-	05060	1858
WAUZZE4F9BN024025		5	1453	-	1473	01735
AUDI						
4P					00085	
ACAHAF1			154		002290	002290
FAVAN001R4F90S57MG			01200		01230	
			01200		01230	
AUDI A6			70		02375	72
AUDI			01600		0750	005
FE.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/60	R16	96W	
KOMBILIMOUSINE			205/60	R16	96W	
715/2007*692/2008A						
EURO5:A/PI/CI: M. N1 1						7
DIESEL			e1*2001/116*0254*23			
0002		3540	01968			
F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1800 B						
IS 84 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3900KG*FZG.BEI WE						
RKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN						
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STU						
O*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*STUFE PMS						
AB 23.09.2010*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.09.2010*						



Arbeitsbescheinigung (Arbeitszeugnis) für die Hauptuntersuchung (Hauptprüfung) am 23.03.2024.

Arbeitsbescheinigung (Arbeitszeugnis) für die Hauptuntersuchung (Hauptprüfung) am 23.03.2024.

Arbeitsbescheinigung (Arbeitszeugnis) für die Hauptuntersuchung (Hauptprüfung) am 23.03.2024.

AUDI EG - Übereinstimmungsbcheinigung

Die Übereinstimmungsbcheinigung ist ein Dokument, das die Übereinstimmung zwischen den technischen Angaben des Herstellers und den tatsächlichen Angaben des Kunden bestätigt.

Die Übereinstimmungsbcheinigung ist ein Dokument, das die Übereinstimmung zwischen den technischen Angaben des Herstellers und den tatsächlichen Angaben des Kunden bestätigt.

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade-Öl
☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Halbes Öl
☒ 5 termic Öl und Filter

km Stand: 174.000 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis:
 Anzeige Service:  *Dr. J. J. J. J.*
 21/03/23 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade-Öl
☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Halbes Öl
☒ 5 termic Öl und Filter

km Stand: 191.950 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis:
 Anzeige Service:  *Dr. J. J. J. J.*
 29/04/24 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Gewährleistungsnachweis

 **LA37341**
 Audi Zentrum Colnse
 50656 Colnse

HAUZZ4F9BN024025
4F5 0ZH 3622104
 A6 Avant TD12.0 R4
 125 KW A7M 09/10
CAHA — LDV
LX7V/LX7V N7V/QF

Fahrzeugkennndaten
 ① Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
 ② Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsjahr
 ③ Proton- und Getriebeidentifizierungs-Nr.
 ④ Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.
 ⑤ Motorleistungs-Nr.
 ⑥ Verbrauchsdaten¹⁾ innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km);
 CO₂-Emission²⁾ kombiniert (g/km)

1) Die angegebenen Werte sind nach der EU-Richtlinie über die Messung der Leistung und des Verbrauchs von Kraftfahrzeugen zu verstehen. Die Angaben sind nur zu Informationszwecken und stellen keine Zusicherung dar. Die tatsächlichen Werte können von den angegebenen Werten abweichen. 2) Die angegebenen Werte sind nach der EU-Richtlinie über die Messung der Leistung und des Verbrauchs von Kraftfahrzeugen zu verstehen. Die Angaben sind nur zu Informationszwecken und stellen keine Zusicherung dar. Die tatsächlichen Werte können von den angegebenen Werten abweichen.

E0A	7MG	4UE	6XD	5SL	6TS
1KD	J0B	1LG	1X0	1BV	
3FA			6TG	7X4	4R4
F0A		8GV	0G7	0YG	0JG
TH3	3NZ	8BP	U2A	X0A	1N3
2PF		8Q3	9Q4	8Z5	D93
7T6	F43	7K0	4X3	2K1	
3L3		4KF	3Y0	4F2	5D7
LSA			Q1D		4GH

7.4 5.0 5.9 154



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): PDC Sensor nicht Lackiert.



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen.



Innenraum (Verschleiß)