



Opel Corsa CATCH ME

EZ 11/2007 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 217.183km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa CATCH ME [DE - LimS5 1.3 CDTI EU4, CATCH ME DPF, 2007 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL6884067985	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Technik-Paket 1
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Catch Me
- Elektro-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)



Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Sommer-Paket
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.11.2007	0035	AFS00222-2	2	11	557100	0181
MI	AF		3999-4010		1757	
WFL05DLE884067985		7	1488			
OPEL				55		-1235
S-D			124	1695		1695
PE11			920	800		-
2A09B3RD6E5			920	800		-
			77	3000		71
CORSA			1000	500		5
OPEL			185/65R15 88T			
Pr. z. Pers. bef. d. 8 Spl.			185/65R15 88T			
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2903/76B						
EURO 4						
Diesel			e1*2001/116*0379*05			
0002	0462	1248	20.07.2007	K	WH019219	
F.1/F.2:BEI ANHANGEBETRIEB 1745*7.2/8.2:BEI ANHANGEBETRIEB						
845*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*ZUL. GES.-GEW.D.ZUGES MAX. 2						
695 KG BIS 121 STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLA						
SSE: 12.11.2007***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)