



Ford Custom 300 L1 Trend

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 282.841km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 300 L1 Trend [DE - Kb4 2.2 TDCi EU5, 300 L1 Trend, 2012 - 2016]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1DC40551	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 282.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 256.826km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abblendeblende im Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard

• Karosserievariante: Normaldach	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2933 mm
• Radvollabdeckungen	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sicht-Paket 1	• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger teillackiert	• Trend
• Verglasung getönt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Doppelklimaanlage | • Fondraumheizung |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
Ablieferungs-Inspektion	
① Datum	11.10.13
② Kilometerzahl	23
③ Anzahl all. Plus-Service-Einheiten	0
④ Welche Service-Einheiten abgefragt	
 autobahn schmidt GmbH Postfachstraße 72169 VÖRINGEN Tel. 07454-9255-0 Fax 07454-9255-22	
Unterschrift: 	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	
⑬	
⑭	
⑮	
⑯	
⑰	
⑱	
⑲	
⑳	
㉑	
㉒	
㉓	
㉔	
㉕	
㉖	
㉗	
㉘	
㉙	
㉚	
㉛	
㉜	
㉝	
㉞	
㉟	
㊱	
㊲	
㊳	
㊴	
㊵	
㊶	
㊷	
㊸	
㊹	
㊺	
㊻	
㊼	
㊽	
㊾	
㊿	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)




Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)