



Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency

EZ 03/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 208.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 220 CDI EU5, Avantgarde DPF BlueEfficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040021A843937	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 208.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 190.529km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	385 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	420 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	395 	Seitenteil hinten rechts	1095 
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Navi SD-Karte fehler;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserrechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor

• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Innenraumlicht-Paket	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
• Tempomat	• Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER



Sonderausstattung


• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Fußmatten Velours
• Metallic-Lackierung	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)