



Opel Mokka Edition ecoFlex

EZ 01/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 89.245km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition ecoFlex [DE - SUV5 1.6 EU6, Edition ecoFlex, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7EE0GB541331	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.245km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.955km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Edition Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Farbdisplay (CID)
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE | • Radstand 2555 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • ecoFLEX-Paket |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Elektro-Paket |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Sonderlackierung Schnee-Weiß |
| • Steckdose 230V | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












14.01.2016	0035	AWW00372	2	1	86/0200	170
M1	AF		4278 - 4278		1764 - 1764	
WOLJC7EE0GB541331			1658 - 1735		1425 - 1425	
OPEL						
J-A			153	75		
JMXXFFXX			1065	1789	1789	
B68PBX6YVVB			1065	995		
			80	3750	73	
Mokka			1200	500	5	0
OPEL			215/60 R17 96H			
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.			215/60 R17 96H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*138/2014W			WEISS:		OK	
EURO6, W, P, C, M, N11			64*2007/46*0537*13			
Benzin			03.08.2015	K	EN388194	
0001	36W0	1598				
WWAHKLT EGTG*						



[illegible]

8

Servicebestätigung

Service:

☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum:

15.04.14 76784

Motoröl

Klasse:

dexos 1 ☐

dexos 2 ☒

GM-LL-A-025 ☐

GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐

B4 ☐

C3 ☐

Viskosität:

5W-30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit

Ja

Nein

25°C

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Brandt

Info: Nils Rüdiger

10p-Meisterbetrieb

Im Dorfe 13

27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel. 04701/22 55, Fax 52 04

Service:

☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum:

17.04.14 76784

Motoröl

Klasse:

dexos 1 ☐

dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐

GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐

B4 ☐

C3 ☐

Viskosität:

5W-30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit

Ja

Nein

25°C

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Brandt


Info: Nils Rüdiger

10p-Meisterbetrieb

Im Dorfe 13

27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel. 04701/22 55, Fax 52 04



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)