



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 11/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 77.189km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.6 EU4, Comfortline, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ9W843772	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110 	Beifahrertür	450 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	110 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	1550 	Seitenteil hinten rechts	600 
Motorhaube	250 	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Nichtraucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 300 (4 Lautsprecher)
- Innenausstattung: Leder
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Türlautsprecher vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.11.2008	0603	AD5000672	2	1	75/500	1	180
M1	AF		4206-4302			1759	
VW/VWZZ1KZSW643772			1565-1592			-1383	
VOLKSWAGEN, VW							
LKP					75		
AFB5EX0			183		1920		1920
FM5FM5AF013N0GGNI			1000		970		
			1000		970		
			82		4200		73
GOLF PLUS			1200		690		
VOLKSWAGEN-VW							
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Sit.			195/65 R15 91T				
Mehrweckfahrzeug			195/65 R15 91T				
70/220/LWG*2006/96B/EG							
EUR0-4			SCHWABT				9/
Berlin			el*2001/116*0306*13				
0001	0662	1595	24.04.2008			VA107839	
P.1/P.2: 20 u. 7.2/6.2: 150 b. Anhängerbetrieb* O. 1: 2500 bis 2 m							
Steig. * zul. Ges. Gew. d. Zuges max. 3120 kg * Fahrzeug ist mit Anh.							
kuppl. werkseitig verbaut und M. spez. Fahrdyn.-Stabil. Syst. f.							
Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO z. 9. Ausn. VO z. SFVO							
VW: ANR. lt. EG TG * Datum zur Emissionsklasse: 11.11.2008							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Delle)



Fahrtür (Verformung, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)