



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 82.511km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGW075555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.511km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	230 	Heckklappe	180 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Auto-Hold-Funktion	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn

- | | |
|---|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Raucher-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)