

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Audi		A6 Avant 55 TFSI quattro spo..		55 3.0 TFSI quattro EU6d, sport, 20..				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WAUZZZF28PN084489		Kombi		5	Superbenzin	0588/BNI		
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	13.07.2023		k. A.	k. A.	250 kW	6	2995	07/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)			Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %			keine Angabe		184-205 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	k. A.		34.037 km		k. A.		nein	06/25	18.609 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Daytonagrau Perleffekt			Perleffekt		nein	k. A.		14.600 km	
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital									
Polster			Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Stoff Sequenz/Leder-K..			schwarz-schwarz-felsg..		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung			Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung			k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Allradantrieb Audi Drive Select Außenspiegel Wagenfarbe Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, ak.. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem.. Fondsitzanlage (3 Sitzplätze) Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Heckklappenöffnung automatisch Karosserie: 4-türig Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Mittelarmlehne vorn Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB) Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Scheinwerfer LED Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Internetbasierende Dienste) Außenspiegel asphärisch, links Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckleuchten LED Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW .. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Otto-Partikelfilter (OPF) Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Schienensystem im Gepäckraum Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre (elektronisch)	Anti-Blockier-System (ABS) Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel asphärisch, rechts Dachreling eloxiert Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi .. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. Glanz-Paket Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Mild-Hybrid-Technologie Multi-Media-Interface MMI Navigation Progressivlenkung Reifenkontroll-Anzeige Scheibenwaschdüsen heizbar Seitenairbag vorn Wagenheber
	Sonderausstattung:		
	Ablage-Paket Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) Business-Paket Exterieur-Paket S line Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif.. Perleffekt-Lackierung Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz .. Sportsitze vorn	Akustikglas Türscheiben seitlich Audi Smartphone Interface Dachhimmel Stoff, schwarz Fahrwerk (adaptive air suspension) Kopfstützen variabel verstellbar LM-Felgen 8,5x20 (5-V-Speichen-Stern-Desig.. Rückfahrkamera Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo.. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	Ambiente-Beleuchtung Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter A.. Dachkantenspoiler Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium .. Kraftstofftank: 73 Ltr. LM-Felgen 8x19 (10-Speichen, Dynamik-Desi.. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Sound-System Bang & Olufsen

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):											
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe			
	-		-		-		-		0,00 €			
	Vorschäden lt. Bewerter:											
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe			
	nein		ja		nein		nein		0,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein											
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)											
Optischer Zustand												
LNR Beschreibung - Reparaturart												
1. Alufelge Sommerrad vorne rechts verschrammt, Minderwert												
3. HU/AU fällig												
Zwischensumme (Netto)												
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR Beschreibung - Reparaturart												
1. Abdeckungen Zuziehgriffe Türverkleidungen hinten deformiert (bedingt durch Radsatz im Fa[...]												
2. Inspektion - Fahrzeugabmeldung												
Zwischensumme (Netto)												
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR Beschreibung - Reparaturart												
1. COC-Papiere fehlen												
2. HU-Bescheinigung fehlt												
3. Kundendienstcheckheft fehlt												
4. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt												
Zwischensumme (Netto)												
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand												
Technischer Zustand												
Fehlteile und Dienstleistungen												
Endbetrag (Netto)												
19% Mehrwertsteuer												
Endbetrag (Brutto)												
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR Beschreibung - Reparaturart Schadenshöhe Wertminderung												
1. (U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa 0,00 € 200,00 €												
Summe 0,00 € 200,00 €												
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts Nachlackiert	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	255/40 R20 101Y	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/40 R20 101Y	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A.	k. A.
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A.	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz	X	Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	X
		Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A6 Avant 55 TFSI quattro sport



VIN: WAUZZZF28PN084489

Kilometerstand: 34.037 km

Erstzulassung: 13.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Alufelge Sommerrad vorne rechts verschrammt, Minderwert (DEKRA)




Abdeckungen Zuziehgriffe Türverkleidungen hinten deformiert (bedingt durch Radsatz im Fahrzeug) ..




Abdeckungen Zuziehgriffe Türverkleidungen hinten deformiert (bedingt durch Radsatz im Fahrzeug) ..



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)