



Dacia Dokker Stepway

EZ 10/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 141.252km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Dokker Stepway [AT - Van5 1.6 SCe 100 EU6, Stepway Start&Stop, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN UU1K6720361498385	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.252km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.203km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (WLTP) 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Titanoptik
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- City-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Luftdüsen im Fond | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW S Ce KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: ISLAND-GRAU | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • SUV-Paket | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • Schutzzierleisten seitlich | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türverriegelung automatisch |
| • Unterfahrschutz Chrom, satiniert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Antrag		Beitrag, dies ist kein Eigentumsnachweis	
A4	Vereinerungsbescheinigung	01	
A7	FN	LU/1KA7/2020/1493381	
B	Befähigte Zusage	an	19.12.2019
A8	Gemeinungsgutverleihe	A8 Gemeinungsgutverleihe 19.05.2016	
K	Gemeinungsgutverleihe	EG-Betriebsbescheinigung	
K	Gemeinungsgutverleihe	K2/2001/18/0314788	
A7	Sonderer Code		
J	Klasse - Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen	
D1	Marke	DAICIA	
D3	Herstellerbezeichnung	DOOKER	
D2	Typ/Varianten/Version	SD000VNBSCA000M800	
A22	Anzahl der Motorleistungen	1	
A21	Anlage	Der/Die Oberweisungsgutscheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Gemeinungsgutverleihe	

Raum für Eintragung der Abmeldung/Aufhebung der Zusage
sofern keine Eintragung erfolgt, ist die Zusage zu löschen



Zustellungsstelle Nr. 1001801 der
USt/GA Oasenweg 44, Saarbrücken, AG
5380 Jöhren, Saarbrücken
für die BfL Saarland

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)