



Volkswagen Golf GTD BMT

EZ 10/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 137.419km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTD BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, 2013 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGW134508	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.419km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.336km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Die Räder haben rund um Kratzer und Bordsteinschäden.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	150	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung GTD
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Progressivlenkung	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Sportsitze
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Design, lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 10-Kanal-Verstärker	• Antennen-Diversity
• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bremssättel Rot lackiert
• Business-Paket mit Radio Composition Media	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lautsprecher (8) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Metallic-Lackierung | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Keyless Access |
| • Sound-System DYNAUDIO | • Sport & Sound-Paket |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung hinten abgedunkelt (90 %) |
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)