



Renault Scenic Dynamique

EZ 12/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 64.654km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Dynamique [DE - Van5 1.4 TCe 130 EU5, Dynamique, 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ1V0644525146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 64.654km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,4 Ltr. - 96 kW TCE

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Parkbremse elektrisch |
| • Raucher-Paket | • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Variomodul | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Confort-Paket |
| • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar | • Luftdüsen im Fond |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem Carminat TomTom |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | • Türgriffe außen verchromt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.12.10	3333	AT0000395	2	01	26	75500	190
M1	AR					4344	1846
VFIJZ1V0644525146		2				1678	1395
RENAULT							
JZ						75	
JZ1V						168	1884
JZ1V06						1050	1000
						1050	1000
						75	3750
						1300	695
MEGANE SCENIC							
RENAULT (R)						205/60 R16 (96) H	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						205/60 R16 (96) H	
Schräghecklimousine							
715/2007*692/2008A/CE							
EURO5:A:PI/CI: M. N1 I						ROT/ROT	3/3
Benzin						e2*2001/116*0379*12	
0001		35A0				22.10.10	E DW039026
WW.AHK lt. EGTG/ABE*							



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Allgemeine Zwischeninspektion / 1. Teilprüfung	
Datum:	1. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Allgemeine Zwischeninspektion / 2. Teilprüfung	
Datum:	2. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Allgemeine Zwischeninspektion / 3. Teilprüfung	
Datum:	3. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Kontrolle durchgeführter Arbeiten	
Datum:	1. jährliche Wartung
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchführungs-Nr.:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Kontrolle durchgeführter Arbeiten	
Datum:	2. jährliche Wartung
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchführungs-Nr.:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Kontrolle durchgeführter Arbeiten	
Datum:	3. jährliche Wartung
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchführungs-Nr.:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

KONTROLLNACHWEISE

Allgemeine Zwischeninspektion / 1. Teilprüfung	
Datum:	1. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Allgemeine Zwischeninspektion / 2. Teilprüfung	
Datum:	2. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	

Allgemeine Zwischeninspektion / 3. Teilprüfung	
Datum:	3. jährliche Zwischeninspektion
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Rechnungs-Nr.:	
(Stempel)	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)