



Nissan X-Trail Acenta 4x4

EZ 11/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 117.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Acenta 4x4 [DE - SUV5 2.0 dCi EU6, Acenta 4x4, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1JFNT32U0106268	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Totalschaden

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-Paket Acenta
- Fahrassistenten-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- | | |
|--|---|
| • Fernentriegelung Tankklappe | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Frontscheibe Verbundglas | • Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT |
| • Gurtstraffer | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfortsitz vorn links | • Komfortsitz vorn rechts |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW dCi Diesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2706 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Glasdach |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



Fahrer­tür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrer­tür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Dach (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Airbag offen)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Airbag offen)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Airbag offen)