



Fiat Ducato 130 L4H2 RS: 4035 mm

EZ 05/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 150.937km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ducato 130 L4H2 RS: 4035 mm [DE - GK4 35 130 Multijet EU5, L4H2, 2014 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA25000002704492	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.287 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Reifen porös

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten im Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Standard
- Kurbelgehäuseentlüftung beheizt
- Motor 2,3 Ltr. - 96 kW JTD KAT
- Radstand 4035 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wassersensor Kraftstoff-Filter
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne für Fahrersitz
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Hochdach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Verglasung leicht getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Ölstandsensor



Sonderausstattung

- Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad)
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaautomatik
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













22.05.2015	4136	ATJ 01307 2	02	01	0096 / 03600	150
N1	BB		05998 --		2050 --	
ZFA25000002704492	8		2522 --		02050 --	
FIAT				00100		
250			0183	003500	003500	
CMMFC			01850	02000		
HY			01850	02000		
			84	02700	74	
FIAT DUCATO			02500	0750	003	
FIAT (I)			215/70R15C(109/107S)			
FZ Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T			215/70R15C(109/107S)			
VAN						
715/2007*195/2013M						
EURO5:M;PI/CI: N1 III, N2						
DIESEL			e3*2007/46*0044*14			
0002	35M0	02287	04.02.2014			
			K			
			EJ886829			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Steinschlag, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)