



Dacia Lodgy Stepway Charisma

EZ 10/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 99.243km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Lodgy Stepway Charisma [AT - Van5 1.6 SCe 100 EU6, Charisma, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Van	FIN UU1J9220963654939	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.243km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: 1 Reifen beschädigt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	155
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Grau (Dark Metall)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Cool & Navi-Paket
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage

- | | |
|--|--|
| • Komfort-Paket | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Länder-AV Österreich | • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW SCe KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • SUV-Paket | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenfenster hinten ausstellbar |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türverriegelung automatisch | • USB-Anschluss |
| • Unterfahrschutz Chrom, satiniert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|--|------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzbank (3.Reihe) einteilig, klappbar | • Seitenfenster hinten ausstellbar |
| • Sitz-Paket | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)