



Mercedes-Benz E 300 e Exclusive Premium Plus

EZ 01/2024 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 16.756km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 e Exclusive Premium Plus [DE - Kb5 E 300 e EU6d, Exclusive Premium Plus, 2023 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN W1KLH5EB6RA007285	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 16.756km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 4.430km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 15g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 0.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Rennsportreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	132	Beifahrertür	132
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	121	Türe hinten rechts	119
Seitenteil hinten links	129	Seitenteil hinten rechts	118
Motorhaube	150	Heckklappe	109
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Mercedes Elblem abgebrochen



Seitenteil hinten links (Delle)