



Opel Astra Active Start/Stop

EZ 05/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 84.370km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Active Start/Stop [DE - Kb5 1.0 Turbo EU6, Active Start/Stop, 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN W0LBF8EAXH8084590	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.370km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.456km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost, Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Original Fahrzeug Farbe: Smaragd Gruen (Mi) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperrung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Feststellbremse elektrisch |
| • Frontkamera | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket Active |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 29.5.18 km 1813

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gehörschutz, Kühleffizienz: 25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinlass
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Zündkabel

Georg Schmidt GmbH
Friedrichstraße 73-77
26071 Papenburg

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 12.5.18 km 13630

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gehörschutz, Kühleffizienz: 25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinlass
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Georg Schmidt GmbH
Friedrichstraße 73-77
26071 Papenburg

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 06.07.23 km 54819

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W-20

Gehörschutz, Kühleffizienz: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinlass
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Georg Schmidt GmbH
Friedrichstraße 73-77
26071 Papenburg

Servicebestätigung 8

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.09.25 km 7456

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐


Viskosität: 0 W-20

Gehörschutz, Kühleffizienz: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinlass
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Georg Schmidt GmbH
Friedrichstraße 73-77
26071 Papenburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)