



Hyundai Santa Fe

EZ 12/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 204.991km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Santa Fe		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHSH81XDBU789362	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.991km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 197 PS (145 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 199.788km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	220
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Modellpflege | • Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Radstand 2700 mm |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage | • Schmutzfänger hinten |
| • Schmutzfänger vorn | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)