



Hyundai Kona Trend 2WD

EZ 10/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 31.032km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Trend 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI (OS) EU6, Trend 2WD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK2811AKU190404	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.032km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.565km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Riss/Bruch



(5 mm)



(6 mm)

Riss/Bruch,
Ohne Luft



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Tür VL+HL lassen sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem: Radio RDS
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachreling	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
• Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn	• Heckscheibe heizbar

• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2600 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Original Fahrzeug Farbe: CERAMIC BLUE



Sonderausstattung

• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	• Navigations-Paket
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kundenkarte

1. Name: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Adresse: [REDACTED]
5. Telefon: [REDACTED]
6. E-Mail: [REDACTED]
7. Beruf: [REDACTED]
8. Hobbies: [REDACTED]
9. Sonstige Angaben: [REDACTED]

10. Unterschrift: [REDACTED]
11. Datum: [REDACTED]

50.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrenleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 27565 Datum: 11.12.22

HYUNDAI
Autohaus Schläfer GmbH
Försthausstraße 14-16
68642 Bürstadt
Tel. (042 06) 98115-0

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 31565 Datum: 11/23

75.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrenleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

90.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrenleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsstoffabgabe auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell

15.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrenleistung oder nach 1 Jahr, je nachdem was zuerst eintritt. Angabe in der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Kilometerstand: 27.560 Datum: 18.10.23

HYUNDAI
Autohaus Limburg GmbH
An der Moll 6
65555 Limburg-Offheim
Tel. 0 64 31-32 94-0 Fax 0 64 31-32 94-50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 33.000 Datum: 05.10.20

HYUNDAI
Autohaus Limburg GmbH
An der Moll 6
65555 Limburg-Offheim
Tel. 0 64 31-32 94-0 Fax 0 64 31-32 94-50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 33.000 Datum: 10.2021

HYUNDAI
Autohaus Limburg GmbH
An der Moll 6
65555 Limburg-Offheim
Tel. 0 64 31-32 94-0 Fax 0 64 31-32 94-50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 33.000 Datum: 10.2021

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsstoffabgabe auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch, Ohne Luft)



Fahrtür (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)