



Ford Fusion Viva

EZ 08/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 121.011km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fusion Viva [DE - LimS5 1.4 16V EU5, Viva, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0UXXGAJU4K66819	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.011km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden laut Einlieferer, Fahrzeug startet laut Einlieferer -> wurde allerdings auf Warnung nicht gestartet ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Rücksitzlehne geteilt
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer



Sonderausstattung

- Audiosystem 4500 (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe heizbar
- Kopfstütze hinten mitte
- Raucher-Paket
- Zentralverriegelung
- Audiosystem: Radio



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.08.2004	8566	50301S 5	2	1	59/5700
01	0200		4018-4018		1720-1720
WF0UXXGAJU4K66819	5		1498-1498		1134-1134
JU2			155	1605	1605
			840	850	
			840	850	
			79		71
FUSION			900	500	5
FORD (D)			195/60R15.78S		
PERSONENKRAFTWAGEN			195/60R15.78S		
GESCHLOSSEN					
EURO 4			Grav./		7/
Benzin			e1*98/14*0194*10		
0001	0462	1388	17.12.2004	K	GX424
ZU 18-20:1 4151 U.H.BIS 1529*ZU F.1/F.2-1655 U.ZU 7.1-8.3-H					
860 B.ANH.BETRIEB*WW.AHK.LT.EGTG/ABE*ZU 15.1 U.15.2 AUCH G					
FNEHM.:205/45 R16.87V A.FELGE 6.5JX16H2.ET40.HERST.:ALUTEC.					
TYP.MN.656.KENNZ.KBA.50978*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Verformung)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)