



Seat Ibiza Copa

EZ 08/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 217.536km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Copa [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Copa, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ6JZCR036526	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.536km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.770km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: 1x Allwetterreifen drucklos (Fremdkörper in der Lauffläche),

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	290 	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremsweg sehr weit;; Bremsen rostig: hinten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Klima-Paket
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäcknetz
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger lackiert |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Dachantenne | • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Radiovorbereitung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Metallic-Lackierung |
| • Winter-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













201428[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)