



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 06/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 83.349km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW099354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.349km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.819km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|--|--|
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitz vorn links | • Sitze: Komfortsitz vorn rechts |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












28.06.2011	0603	ATH00129	02	01	0103/05600	202
M1	AF		04397	04494	1794	-
WVGZZZ1TZW099354	5		1619	1694	01562	-
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1T			159	002200	002200	
CAVCAF			01090	01170		
FM6PM62S0227M3S7N1VR0S0			01090	01170		
			75	03750	72	
TOURAN			01500	0750	007	
VOLKSWAGEN-VW			195/65	R15 91H		
FZ.2.FERS.BEF.B. B SPL.			195/65	R15 91H		
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI; M, M1 I						
BENZIN						
0001	35A0	01390				
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGESTRIEB*O.1:1800 B						
IS 81 STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES.MAX.3750KG*FEG.BEI WE						
RKSEITIG MONTIERTER ANH.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN						
H.BETR.F.TEMP.160 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9 AUSN.VO.F.STV						
O*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES.AN 81 STEIG.MAX.4050KG*ANH.L						
T.SGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.06.2011*						

Ölwechsel-Service		Zusatzarbeiten - Weibst. von	
im Verbund	☐	AdBlue®	☒
Intervall-Service	☒	ATP	☒
inkl. Motorölswechsel	☒	DSG® Öl und Filter	☒
im Verbund	☒	Ergebnisblätter und -wertungen	☒
Inspektions-Service	☒	Flüssigkeitsfilter (Pollenfilter)	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Gasfilter und Schokofilter	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	Halter-Kupplung Öl	☒
Datum: 13.12.21		Kraftstofffilter	☒
km-Stand: 69.986		Leitbleiwasser	☒
Service-Partner: 2021002817		Reifendruckkontrolle	☒
Reparaturanforderung	☒	ReifenVMA-Messung	☒
Kundewunsch	☒	Stoß- und Polsterkissenwusch	☒
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)		Zahnrad	☒
Service durchgeführt von:		Zündkerzen	☒
Autotehaus Adam Wulffert GmbH Volkswagen Partner Grödenring 26, 69508 Grünwald Telefon 089 22 736 555-0 Telefax 089 22 736 555-26 info@autotehauswulffert.de www.adam-wulffert.de Betriebsnummer 21449		Autotehaus Adam Wulffert GmbH Volkswagen Partner Grödenring 26, 69508 Grünwald Telefon 089 22 736 555-0 Telefax 089 22 736 555-26 info@autotehauswulffert.de www.adam-wulffert.de Betriebsnummer 21449	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)