



Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD kompakt

EZ 11/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 311.907km

Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 109/110/111/114 CDI FWD kompakt [AT - Ka4 111 CDI/BlueTEC EU6, kompakt, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44760113410902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 311.907km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.033km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(8 mm)

Vorne rechts



(8 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 185 A
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter vorn
- Haltegriff Beifahrerseite
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)

- | | |
|--|---|
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Verkleidung Fenstersäulen |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Laderaumleuchte LED |
| • PTC Heater | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,50 t | • Zweiwege Lautsprecher vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A4 Verwendungsbestimmung		01
E FIN		WDF44760113410902
B Erstmalige Zulassung - am		05.11.2018 A6 Genehmigungsdatum 26.01.2017
A5 Genehmigungsgrundlage		EG-Betriebsleiterlaubnis
K Genehmigungsnummer		e1*2007/46*0458*13
A7 Nationaler Code		
J Klasse / Fahrzeugart		
D1 Marke		
D2 Handelsbezeichnung		
D3 Type/Variante/Version		
A8 Aufbau		
B Farbe		
D Eigenes Gewicht		
F1 Totmasse auf Gesamtmasse		
F2 Gesamtgewicht		
F3 Nutzlast		
F4 Brutto-Rennlast		
D4 Höchstzuladung		
F5 Motorleistung		
F6 Antriebsart		
F7 Höchstgeschw.		
F8 Leistung		
G Leistung/Elektro		
U1 Standardkraft		
U2 Abgasemissionen nach Euro		
U3 Wärmehaushalt nach		
A9 K5 Verbrauch (l/100km)		
A10 K6 CO2-Emissionen (g/km)		
A11 K7 K9 CO2-Emissionen (g/km)		
A12 K8 CO2-Emissionen (g/km)		
A13 K9 CO2-Emissionen (g/km)		
A14 K10 CO2-Emissionen (g/km)		
A15 K11 CO2-Emissionen (g/km)		
A16 K12 CO2-Emissionen (g/km)		
A17 K13 CO2-Emissionen (g/km)		
A18 K14 CO2-Emissionen (g/km)		
A19 K15 CO2-Emissionen (g/km)		
A20 K16 CO2-Emissionen (g/km)		
A21 K17 CO2-Emissionen (g/km)		
A22 K18 CO2-Emissionen (g/km)		
A23 K19 CO2-Emissionen (g/km)		
A24 K20 CO2-Emissionen (g/km)		
A25 K21 CO2-Emissionen (g/km)		
A26 K22 CO2-Emissionen (g/km)		
A27 K23 CO2-Emissionen (g/km)		
A28 K24 CO2-Emissionen (g/km)		
A29 K25 CO2-Emissionen (g/km)		
A30 K26 CO2-Emissionen (g/km)		
A31 K27 CO2-Emissionen (g/km)		
A32 K28 CO2-Emissionen (g/km)		
A33 K29 CO2-Emissionen (g/km)		
A34 K30 CO2-Emissionen (g/km)		
A35 K31 CO2-Emissionen (g/km)		
A36 K32 CO2-Emissionen (g/km)		
A37 K33 CO2-Emissionen (g/km)		
A38 K34 CO2-Emissionen (g/km)		
A39 K35 CO2-Emissionen (g/km)		
A40 K36 CO2-Emissionen (g/km)		
A41 K37 CO2-Emissionen (g/km)		
A42 K38 CO2-Emissionen (g/km)		
A43 K39 CO2-Emissionen (g/km)		
A44 K40 CO2-Emissionen (g/km)		
A45 K41 CO2-Emissionen (g/km)		
A46 K42 CO2-Emissionen (g/km)		
A47 K43 CO2-Emissionen (g/km)		
A48 K44 CO2-Emissionen (g/km)		
A49 K45 CO2-Emissionen (g/km)		
A50 K46 CO2-Emissionen (g/km)		
A51 K47 CO2-Emissionen (g/km)		
A52 K48 CO2-Emissionen (g/km)		
A53 K49 CO2-Emissionen (g/km)		
A54 K50 CO2-Emissionen (g/km)		
A55 K51 CO2-Emissionen (g/km)		
A56 K52 CO2-Emissionen (g/km)		
A57 K53 CO2-Emissionen (g/km)		
A58 K54 CO2-Emissionen (g/km)		
A59 K55 CO2-Emissionen (g/km)		
A60 K56 CO2-Emissionen (g/km)		
A61 K57 CO2-Emissionen (g/km)		
A62 K58 CO2-Emissionen (g/km)		
A63 K59 CO2-Emissionen (g/km)		
A64 K60 CO2-Emissionen (g/km)		
A65 K61 CO2-Emissionen (g/km)		
A66 K62 CO2-Emissionen (g/km)		
A67 K63 CO2-Emissionen (g/km)		
A68 K64 CO2-Emissionen (g/km)		
A69 K65 CO2-Emissionen (g/km)		
A70 K66 CO2-Emissionen (g/km)		
A71 K67 CO2-Emissionen (g/km)		
A72 K68 CO2-Emissionen (g/km)		
A73 K69 CO2-Emissionen (g/km)		
A74 K70 CO2-Emissionen (g/km)		
A75 K71 CO2-Emissionen (g/km)		
A76 K72 CO2-Emissionen (g/km)		
A77 K73 CO2-Emissionen (g/km)		
A78 K74 CO2-Emissionen (g/km)		
A79 K75 CO2-Emissionen (g/km)		
A80 K76 CO2-Emissionen (g/km)		
A81 K77 CO2-Emissionen (g/km)		
A82 K78 CO2-Emissionen (g/km)		
A83 K79 CO2-Emissionen (g/km)		
A84 K80 CO2-Emissionen (g/km)		
A85 K81 CO2-Emissionen (g/km)		
A86 K82 CO2-Emissionen (g/km)		
A87 K83 CO2-Emissionen (g/km)		
A88 K84 CO2-Emissionen (g/km)		
A89 K85 CO2-Emissionen (g/km)		
A90 K86 CO2-Emissionen (g/km)		
A91 K87 CO2-Emissionen (g/km)		
A92 K88 CO2-Emissionen (g/km)		
A93 K89 CO2-Emissionen (g/km)		
A94 K90 CO2-Emissionen (g/km)		
A95 K91 CO2-Emissionen (g/km)		
A96 K92 CO2-Emissionen (g/km)		
A97 K93 CO2-Emissionen (g/km)		
A98 K94 CO2-Emissionen (g/km)		
A99 K95 CO2-Emissionen (g/km)		
A100 K96 CO2-Emissionen (g/km)		

A4 Verwendungsbestimmung		01
E FIN		WDF44760113410902
B Erstmalige Zulassung - am		05.11.2018 A6 Genehmigungsdatum 26.01.2017
A5 Genehmigungsgrundlage		EG-Betriebsleiterlaubnis
K Genehmigungsnummer		e1*2007/46*0458*13
A7 Nationaler Code		
J Klasse / Fahrzeugart		
D1 Marke		
D3 Handelsbezeichnung		
D2 Type/Variante/Version		
A22 Anzahl der Vorzulassungen		
A21 Anlage		
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung		
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)