



Mercedes-Benz 2.2 CDI kompakt Trend Edition

EZ 08/2010 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 226.612km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 02***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.2 CDI kompakt Trend Edition [DE - Bs4 2.2 CDI EU4, kompakt Trend Edition DPF, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WDF63981113600512	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.612km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.000km	Letzter Service am 07/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 247g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	160 	Türe hinten rechts	640 
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	1010 
Motorhaube	120 	Heckklappe	270 
Dach	270 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Oberfläche korrodiert;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost; Großes Display mit Apple CarPlay verbaut, originale Fahrzeugbedieneinheit beiliegend, Wagenheber Aufnahmen laut externem Gutachten ringsum korrodiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem Sound 20	• Ausführung: Viano
• Außenspiegel asphärisch, beide	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
• Außentemperaturanzeige	• Bremsassistent
• Cockpit Softtouch	• Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
• Dachreling	• Design- und Ausstattungslinie Trend
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Fensterheber elektr. mit Komfortschließung	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Generator 200 A	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - (5-Stufen)	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe mit Verglasung	• Innenraumfilter: Pollenfilter

• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserie/Aufbau: Kompakt
• Kindersicherung	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder	• Licht- und Regensensor
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole mit Staufach
• Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
• PKW-Zulassung	• Parkhilfe (Ultraschall)
• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar	• Auflastung auf 2,94 t
• Batterie 100 Ah	• Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
• Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumabdeckung / Rollo und Gepäcksicherungsnetz
• Gepäcksicherungsnetz	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Zuheizier
• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)