



Opel Astra OPC

EZ 02/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.481km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra OPC [DE - LimS3 2.0 Turbo EU4, OPC, 2007 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0AHL0895035437	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.481km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.225km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	255 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	275 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	185 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattung OPC
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontschürze
- Frontspoiler
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Heckschürze
- IDS Plus-Fahrwerk
- IDS Sport-Fahrwerk
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill in Wagenfarbe
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket

• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 177 kW 16V Turbo KAT (Z 20 LEH / LPI)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: ARDENBLAU/BLEUE
• Parkpilotsystem	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spoiler seitlich	• Sportsitze Recaro
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung / Startanlage Opel Open & Start	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Audio-Navigationssystem DVD 90 Navi
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Diebstahl-Warnanlage
• Farbdisplay (CID)	• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifendruckwarner	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sportsitze Recaro
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)