



Mazda 3 Nakama

EZ 10/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 130.439km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Nakama [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Nakama, 2016 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN 3MZBM64661M161812	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.439km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.761km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Anderer Schaden



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	180
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem: Radioanlage	• Auspuffblende (Chrom)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• CD-Player	• Colorverglasung
• Dachantenne	• Dachspoiler
• Einparkhilfe hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Internetbasierende Dienste |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Leseleuchte vorn | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • USB-Schnittstelle | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













8	28.10.16	7118	AGK000200	2	01	88	/6000	195
9	M1	AB		10				1795
10	3MZBM64661M161812	5		20	1450-1465			1351
11	Mazda			30	-	75		-
12	BL			40	119	1815		1815
13	646			50	960	930		-
14	61WX			60	960	930		-
15	-			70	77	3750		71
16	Mazda3			80	1300	600	5	-
17	MAZDA (J)			90	205/60R16	92V		
18	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			100	205/60R16	92V		
19	Schräghecklimousine			110	-			
20	715/2007*136/2014W			120			7/-	
21	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			130	e11*2001/116*0262*18			
22	Benzin			140	04.07.16	K	WV136275	
23	0001	36W0	1998	150				
24	0.1:1600 bis 8% Steig.*			160				

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Rad (Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)