



BMW 2.8

EZ 07/1998 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 160.909km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.8		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBACJ310X0LD49689	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.909km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.793 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.633km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/1998	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 231g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Cabrio Dach öffnet nur manuell

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,8 Ltr. - 141 kW 24V KAT
- Reifen 225/50 R16 ..Z
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sperrdifferential
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTISSILBER METALLIC



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------|
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Innenausstattung: Edelholz |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sport-Fahrwerk |
| • Felgen 17" (Sammel-AV) | • Sperrdifferential |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden, Verschleiß): Knopf für Dach ohne Funktion



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden, Verschleiß): Knopf für Dach ohne Funktion