



Skoda Fabia Ambiente

EZ 09/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 202.776km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambiente [DE - LimS5 1.4 EU4, Ambiente, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN TMBBC65J883078296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.226km	Letzter Service am 01/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Kratzer

Hinten links



(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)
Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Reifenschäden: Korrosion

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	95	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn

- | | |
|--|--|
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambiente | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|--|
| • Perleffekt-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
|-------------------------|--|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)