



Audi A4 Avant

EZ 03/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 332.633km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 97***
 Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI DPF EU5, Ambiente, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K39A211690	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 332.633km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 236.481km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	100 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	175 	Heckklappe	175 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Sitzheizung Fahrer und Beifahrersitz ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag hinten | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











XAT714911

DEU600 0 37944 R11 ZET 1 wurde erstellt
WALZ22BK09A211080 HSN 0988 TSN AHC000002 Original
SPE 180 187 2006 001233 25150720

am Stand <u>2.04.535</u>	Rechnungsnummer	am Stand <u>2.364.88</u>	Rechnungsnummer
Modellbezeichnung <u>S</u>		Modellbezeichnung <u>Kfz-Meisterbetrieb</u>	
Anzeige Service <u>Kfz-Meisterbetrieb</u>		Anzeige Service <u>Freie Tankstelle</u>	
<u>Freie Tankstelle</u>		<u>Peter Winkler</u>	
<u>Haßbergstraße 36, 96148 Baunach</u>		<u>Haßbergstraße 36, 96148 Baunach</u>	
<u>Tel. 0544-2430</u>		<u>Tel. 0544-2430</u>	
<u>04-kfz-winkler-baunach@t-online.de</u>		<u>kfz-winkler-baunach@t-online.de</u>	
			07.08.13

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)