



Opel Astra Selection

EZ 10/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 177.753km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Selection [DE - LimS5 1.4 EU5, Selection ecoFlex, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPC6ET8BG022252	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.753km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.336km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Perlschwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage) |
| • Klimaanlage | • Triple-Info-System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.10.2010		00	
49644 Cloppenburg Landkreis Cloppenburg 1m Aulhausen Landkreis Wesermarsch Postfachstr. 15 25819 Eider im Aulhausen			
06.10.10		12.02.2004	
DV739430 Nummer der Zulassungsbefreiung 0.1 Name: OPFL 0.2 Name: ET11 0.3 Name: LA02AZACANAS 0.4 Name: Astica 0.5 Name: OPFL 0.6 Name: ET11 0.7 Name: LA02AZACANAS 0.8 Name: Astica 0.9 Name: OPFL 0.10 Name: ET11 0.11 Name: LA02AZACANAS 0.12 Name: Astica 0.13 Name: OPFL 0.14 Name: ET11 0.15 Name: LA02AZACANAS 0.16 Name: Astica 0.17 Name: OPFL 0.18 Name: ET11 0.19 Name: LA02AZACANAS 0.20 Name: Astica 0.21 Name: OPFL 0.22 Name: ET11 0.23 Name: LA02AZACANAS 0.24 Name: Astica 0.25 Name: OPFL 0.26 Name: ET11 0.27 Name: LA02AZACANAS 0.28 Name: Astica 0.29 Name: OPFL 0.30 Name: ET11 0.31 Name: LA02AZACANAS 0.32 Name: Astica 0.33 Name: OPFL 0.34 Name: ET11 0.35 Name: LA02AZACANAS 0.36 Name: Astica 0.37 Name: OPFL 0.38 Name: ET11 0.39 Name: LA02AZACANAS 0.40 Name: Astica 0.41 Name: OPFL 0.42 Name: ET11 0.43 Name: LA02AZACANAS 0.44 Name: Astica 0.45 Name: OPFL 0.46 Name: ET11 0.47 Name: LA02AZACANAS 0.48 Name: Astica 0.49 Name: OPFL 0.50 Name: ET11 0.51 Name: LA02AZACANAS 0.52 Name: Astica 0.53 Name: OPFL 0.54 Name: ET11 0.55 Name: LA02AZACANAS 0.56 Name: Astica 0.57 Name: OPFL 0.58 Name: ET11 0.59 Name: LA02AZACANAS 0.60 Name: Astica 0.61 Name: OPFL 0.62 Name: ET11 0.63 Name: LA02AZACANAS 0.64 Name: Astica 0.65 Name: OPFL 0.66 Name: ET11 0.67 Name: LA02AZACANAS 0.68 Name: Astica 0.69 Name: OPFL 0.70 Name: ET11 0.71 Name: LA02AZACANAS 0.72 Name: Astica 0.73 Name: OPFL 0.74 Name: ET11 0.75 Name: LA02AZACANAS 0.76 Name: Astica 0.77 Name: OPFL 0.78 Name: ET11 0.79 Name: LA02AZACANAS 0.80 Name: Astica 0.81 Name: OPFL 0.82 Name: ET11 0.83 Name: LA02AZACANAS 0.84 Name: Astica 0.85 Name: OPFL 0.86 Name: ET11 0.87 Name: LA02AZACANAS 0.88 Name: Astica 0.89 Name: OPFL 0.90 Name: ET11 0.91 Name: LA02AZACANAS 0.92 Name: Astica 0.93 Name: OPFL 0.94 Name: ET11 0.95 Name: LA02AZACANAS 0.96 Name: Astica 0.97 Name: OPFL 0.98 Name: ET11 0.99 Name: LA02AZACANAS 1.00 Name: Astica			

Zwischen- / Hauptservice		Bestätigung Service-Intervalle	
Datum	km-Stand	Datum	km-Stand
02.04.10	126336km		
Motorölwechsel Motorölkategorie: Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölkategorie: W Motorölkategorie: -30°C Gefährdungs-Kühlfülligkeit: Ja Nein		Motorölwechsel Motorölkategorie: Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölkategorie: W Motorölkategorie: -30°C Gefährdungs-Kühlfülligkeit: Ja Nein	
Batterie (Funktionbedingung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinlass Kettspannen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Rollenfüllsystem/Reparatur- satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen Kühlmittel Ölwechsel und Ölstand des Motors		Batterie (Funktionbedingung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinlass Kettspannen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Rollenfüllsystem/Reparatur- satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen Kühlmittel Ölwechsel und Ölstand des Motors	

Zwischen- / Hauptservice		Bestätigung Service-Intervalle	
Datum	km-Stand	Datum	km-Stand
02.04.10	126336km		
Motorölwechsel Motorölkategorie: Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölkategorie: W Motorölkategorie: -30°C Gefährdungs-Kühlfülligkeit: Ja Nein		Motorölwechsel Motorölkategorie: Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölkategorie: W Motorölkategorie: -30°C Gefährdungs-Kühlfülligkeit: Ja Nein	
Batterie (Funktionbedingung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinlass Kettspannen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Rollenfüllsystem/Reparatur- satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen Kühlmittel Ölwechsel und Ölstand des Motors		Batterie (Funktionbedingung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinlass Kettspannen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Rollenfüllsystem/Reparatur- satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen Kühlmittel Ölwechsel und Ölstand des Motors	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)