



Peugeot 308 Platinum

EZ 10/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 150.441km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Platinum [DE - Cp/Ca2 1.6 16V THP EU5, Platinum, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF34B5FV8AS167415	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.441km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.500km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	360 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	1610 
Motorhaube	85	Heckklappe	130
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente Hintergrund weiß
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe abgedunkelt
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nackenheizung (Airwave)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Paket
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Leder-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|---|
| • Pedale Aluminium | • Reifen-Reparaturkit |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder) |
| • Schutzleiste Stoßfänger grundiert | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-hydraulisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sportsitze vorn | • Türgriffe außen lackiert |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Windschott (Netz) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Einstiegsleuchten |
| • Innenleuchten LED | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe wärmeabweisend | • Armlehne hinten |
| • Fußmatten | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Innenausstattung: Leder |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kopfstützen integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay | • Elektrik-Paket |
| • Sonderlackierung Perlmutt-Effekt | • Voll-Leder-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Leder-Paket | • Armlehne hinten |
| • Fußmatten | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Innenausstattung: Leder |
| • Armaturentafel mit Lederbezug | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt durch



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt durch



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)