



Honda Civic 1.8 Sport

EZ 09/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 114.446km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic 1.8 Sport [DE - LimS5 1.8 EU5, Sport, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN SHHFK2760CU016319	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.446km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Hochtöner vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistentz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumboden verstellbar

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,8 Ltr. - 104 kW i-VTEC KAT |
| • Multi-Info-Display (i-MID) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturset | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Pedalerie | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.09.2013	2131	AAC00006 Z
M1	AB	
ZENFREY000016119	1	
ROMDA		
FRT		
4		
CIVIC SDP		
ROMDA (GE)		
FE.E.PERS.HH.B.S SPL.		
SCHLAGERFLIMOUSINE		
KC 15/2007 EC 566/2013		
XUEAS/J/EI/GI/M K1 I		
BREITIN		
QOO1	3530	G1750
WW AND LT ROTG 18:BIS 4325 19:BIS 1750 DATUM EUR WEISE		
TOWNSLAKE: 27.09.2013		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblischen/Matt)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)