

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf Sportsvan VII Trendline BMT/Start-Stopp


VIN: WVGZZZAUZFW544359


Kilometerstand: 89.391 km



Erstzulassung: 14.10.2014


Anzahl Halter lt. Kunde: 2


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2












Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Golf Sportsvan VII Trendline ..			Modell 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trend..		
	VIN WVWZZZAUZFW544359		Aufbau Van			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0603/BMT
	Erstzulassung 14.10.2014	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 63 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1197	HU 10/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B		CO ₂ -Emission (g/km) 114 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 90.000 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 89.391 km	max. km-Stand bei Übergabe 89.040 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 07/26	Letzter KD (km) 88.804 km	
Farbe Limestone Grey Metallic			Lackierung metallic		Reimport nein	nächster KD am 15.10.2026	nächster KD (km) 22.700 km	
Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
Polster Sitzbezüge in Stoff, De..		Polsterfarbe Titanschwarz		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro 6		
Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel lackiert Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Dachhimmel Stoff, grau Elektron. Differentialsperre (XDS) Fensterheber elektrisch vorn und hinten Funkschlüssel (2) klappbar Gepäckraumboden höhenverstellbar Heckscheibenwischer Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Kennzeichenbeleuchtung LED Kopfstützen hinten (3-fach) Leseleuchten vorn Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit Sitz vorn links höhenverstellbar Stahlfelgen 6x15 Tagfahrlicht Wärmeschutzverglasung grün getönt Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Ablagefach am Dachhimmel Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegelfuß schwarz Bremsassistent Doppeltonhorn Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterzierleisten schwarz Gepäckraumabdeckung / Rollo Getriebe 5-Gang Hinterachse: Verbundlenkerachse Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kindersicherung im Fahrgastraum Kühlergrill schwarz Leuchtweitenregelung Multifunktionsanzeige / Bordcomputer Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Rücksitzlehnen mit Fernverriegelung umklap.. Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Start/Stop-Anlage Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Außentemperaturanzeige Bremsbelagverschleissanzeige Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Frontscheibe Verbundglas getönt Gepäckraumbeleuchtung Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver .. Karosserie: 4-türig Knieairbag Fahrerseite Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Mittelarmlehne vorn Nebelschlussleuchte Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sonnenblenden mit Spiegel Stoßfänger Wagenfarbe Verbandkasten und Warndreieck Wegfahrsperre (elektronisch)
Bemerkung	Sonderausstattung:		
	Anhängerkupplung schwenkbar Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Metallic-Lackierung Winter-Paket	Audiosystem Composition Touch (Touchscre.. Lenkrad (Leder) Raucher-Paket	Einparkhilfe vorn und hinten Licht- und Sicht-Paket 1 Sitz-Komfort-Paket
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 15.08.2026 - Gültig bis 89040 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	ja	-	-	0,00 €						
	(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten rechts (0,00 €)										
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)										
	Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
			Dach - Lackieren (1) Fondseite rechts - Instands. und lackieren (2) Heckklappe - nass schleifen / polieren Lackzustand - Lackiervorbereitung Motorhaube - Instands. und lackieren (3) Stoßfänger vorne - Lackieren Zwischensumme								
Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Anätzung und Lackmangel; zu (2): Nicht fachmännisch Instandgesetzt; zu (3): Lackschaden;											
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts 1400 µ	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Technischer Zustand											
Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
Inspektion - Wartung (Demnächst fällig)											
Zwischensumme											
Fehlteile und Dienstleistungen											
COC-Papiere fehlen											
HU-Bescheinigung fehlt											
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt											
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
Zwischensumme											

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	195/65 R15 95V	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	195/65 R15 95V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Vollrad (0,00 mm)

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten rechts (0,00 €)				
Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)				
Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 90.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf Sportsvan VII Trendline BMT/Start-Stopp


VIN: WVGZZZAUZFW544359

Kilometerstand: 89.391 km


Erstzulassung: 14.10.2014

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Inspektion - Wartung




Dach - Lackieren




Dach - Lackieren



Heckklappe - nass schleifen / polieren



Motorhaube - Instands. und lackieren



Motorhaube - Instands. und lackieren



Fondseite rechts - Instands. und lackieren



Fondseite rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren