



Audi TT Coupe/Roadster

EZ 03/2012 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 113.695km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe/Roadster [DE - Cp2 1.8 TFSI EU5, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZ8J8C1016157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.695km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.071km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(1 mm)

Kerben



(1 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	1 	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Handschuhfach kaputt, Marderschaden Motordämmung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sensor Ölstandanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: DAKOTAGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Exterieur-Paket S line
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Metallic-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Optik-Paket Leuchten
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

1	Ausart der Aushau / Räder	Σ / 4	26	Wichtigkeitsgrad (nach Bruch)	100
2	Arbeitszeiten Aushau		30	Spannung (Aushau 12 [min])	528 / 1563
3	Umfeld der Arbeitszeit Veränderung der Arbeitszeiten	Ausf. 1	31	Flächen-Produktivität	
4	Reduktion [min]	2404		Aush. 1	22000/917 949 / 8,511 ET47
5	Arbeitszeiten [min]	2404		Aush. 2	22000/917 949 / 8,511 ET47
6	Länge [m]	4187	32	Auslager-Entsorgungskosten	9107 vorhanden
7	Breite [m]	1840	40	Costs des Aushau	40
8	Höhe [m]	1937	41	Faktor des Fortwegs	80W
9	Haus der Entfernung (Fortweg) [m]	1210	41	Anzahl und Ausrichtung der Türen	0 / 1 Linke, 1 rechte
10	Technisch zulässige Höhenmaximal		42	Anzahl der Stützen (nach Fahrweise)	4
10.1	Technisch zulässige Gesamtmaximal zu beladenen Zustand [kg]	1040	43	Stützen, die (bei) nur zur Verankerung bei unebenem Untergrund beladen ist (nach)	---
10.2	Technisch zulässige maximale Masse an Aush. 12 [kg]	800 - 750	43	Anzahl der für Kolbenstöße ungeeigneten Stützen	---
10.3	Technisch zulässige Gesamtmaximal bei Fahrzeugführerbereich [kg]		46	Gefahrenklasse	
11	Entfernung zwischen zwei Anlageneinheiten bei Beladung mit		47	Flächenprodukt (SW) bei Mindestbreite von	85,00 / 2705
11.1	Deckschüttungsdichte [kg]			Flächenprodukt (SW) [kg]	71,00
11.2	Deckschüttungsdichte [kg]		48	Algenfaktor (Länge)	5,80 9 P
11.3	Deckschüttungsdichte [kg]		48	Algenfaktor	715,12(95192) 2009P
12	Technisch zulässige Höchstlast am Kupplungsrand [kg]			1.1	2. Produktions
13	Hersteller der Antriebsmaschine	ALC/ AG		CO (g/kWh)	CO (g/kWh)
14	Bezugsantriebsleistung gemäß Verankerung am Motor	COA		HC (g/kWh)	HC (g/kWh)
15	Antriebsleistung	Flächenprodukt / 4-Takt		NO _x (g/kWh)	NO _x (g/kWh)
16	Neuer Elektroantrieb	9119		PM ₁₀ (g/kWh)	PM ₁₀ (g/kWh)
17	Typisch Elektroantrieb	9419		PM _{2.5} (g/kWh)	PM _{2.5} (g/kWh)
18	Anzahl und Ausrichtung der Zylinder	4, 12 Reihe		SO _x (g/kWh)	SO _x (g/kWh)
19	Halsraum [m³]	1788		THC ₁ (g/kWh)	THC ₁ (g/kWh)
20	Werkstoff	Berlin		Partikelmasse (g/kWh)	Partikelmasse (g/kWh)
21	Führung mit (Gründrillbohrer / mit Sonnentorfform / Pfund ffg	Fg. mit Elektroflutdrill	49.1	Einsetzen Partikelgröße	
22	Normierung SW bei [m³]	118,00 / 4000			

[illegible]

Audi Longlife Service	Audi Longlife Service	Audi Longlife Service
☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel
Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel
Zusatzarbeiten ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	Zusatzarbeiten ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	Zusatzarbeiten ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel
Rechnungskosten: 5837,76 €	Rechnungskosten: 204,37 €	Rechnungskosten: 232,37 €
Auto Service Hertmann & Co. Am Ring 12, 42699 Solingen Tel. 20 44 03	KFZ - Meisterbetrieb Auto Manfred Grottel Im Lohrweg 10, 42699 Solingen Tel. 20 44 03	KFZ - Meisterbetrieb Auto Grottel Im Lohrweg 10, 42699 Solingen Tel. 20 44 03
Datum, Standort des Audi Betriebs	Datum, Standort des Audi Betriebs	Datum, Standort des Audi Betriebs



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)