


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Hyundai		Typ i10 Passion +			Modell 1.2 EU6, Passion +, (Facelift) 2017 ..			
	VIN NLHA851CBKZ488641		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 5984/AAU	
		Erstzulassung 04.01.2019	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 64 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1248	HU 01/28	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 139 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 29.130 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 29.690 km		max. km-Stand bei Übergabe 31.017 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 02/25	Letzter KD (km) 29.070 km
	Farbe Tomato Red / SOL			Lackierung Uni normal		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 1 km	
	Scheckheft nicht vorhanden		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Grau			Getriebe Getriebe Automatik - (..		Schadstoffk. Euro6	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3. Bremsleuchte Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Bordcomputer Dachspoiler Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Brems.. Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibe heizbar Karosserie: 5-türig Kopfstützen hinten verstellbar Leuchtweitenregelung Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT Radioempfang digital (DAB) Rücksitzlehne geteilt/klappbar Seitenairbag vorn Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor Sitzheizung vorn Türenriegelung automatisch (bei Unfall) USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss Zeituhr (digital)	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Aschenbecher (flexibel) Außenspiegel lackiert Bremsassistent Einparkhilfe hinten Fensterheber elektrisch hinten Freisprecheinrichtung Bluetooth Getränkehalter vorn Heckscheibenwischer Klimaautomatik Lenkrad heizbar LM-Felgen Nebelscheinwerfer Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenaufprallschutz Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblenden mit Spiegel Türgriffe außen Wagenfarbe Verglasung getönt Zentralverriegelung	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad Außentemperaturanzeige Dachhimmel schwarz Elektr. Bremskraftverteilung Fensterheber elektrisch vorn Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability M.. Getriebe Automatik - (4-Stufen) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Modellpflege Nebelschlussleuchte Reifendruck-Kontrollsystem Schalt-/Wählhebelgriff Leder Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tagfahrlicht LED Türlautsprecher hinten Wegfahrsperre (elektronisch) Zigarettenanzünder
Bemerkung	Sonderausstattung:		
	Audio-Navigationssystem		
	Sondermodellpaket:		
	Sondermodell Passion +		
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 25.11.2025 - Gültig bis 31017 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca: Stoßfänger V, Kotflügel VR, Tür VR, Seitenwand HL, Tür HL, Tür VL, Stoßfänger H (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	4 Sommerreifen älter als 6 Jahre erneuern 4 Winterreifen älter 6 Jahre, ern. Stoßfänger H Abdeckung Mitte eingedrückt ern. Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren Tür hinten links - Lackieren Tür vorne links - Lackieren Zwischensumme _____
Bemerkung zum optischen Zustand: Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	nachlackiert	nachlackiert	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	nachlackiert

Technischer Zustand	
Bremsanlage - Verschleißmaß Bremse VA prüfen Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel) Inspektion - HU/AU (01/2026 fällig) Inspektion - Wartung (Service kein Nachweis und ggf. Unter 6 Monaten)	
Zwischensumme	_____ -
Bemerkung zum technischen Zustand: Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.	

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen Kundendienstcheckheft fehlt Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	
Zwischensumme	_____ -

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	175/65 R14 82T	6,00 mm (Kumho)	6,00 mm (Kumho)
	Reifen hinten	HL	HR
	175/65 R14 82T	7,00 mm (Kumho)	7,00 mm (Kumho)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca: Stoßfänger V, Kotflügel VR, Tür VR, Seitenwand HL, Tür HL, Tür VL, Stoßfänger H (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 29.130 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Hyundai i10 Passion +

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: NLHA851CBKZ488641
Kilometerstand: 29.690 km
Erstzulassung: 04.01.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Inspektion - Wartung



Tür hinten links - Lackieren



Tür vorne links - Lackieren



Stoßfänger H Abdeckung Mitte eingedrückt ern.



Bremsanlage - Verschleißmaß Bremse VA prüfen



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Hyundai i10 Passion +

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: NLHA851CBKZ488641
Kilometerstand: 29.690 km
Erstzulassung: 04.01.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1

