



Mercedes-Benz 108 CDI lang Worker Plus

EZ 04/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 85.937km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 108 CDI lang Worker Plus [DE - Ka4 108 CDI EU6d-T, Lang (A2) Worker Plus, 2020 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V4156031U296172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.623km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

1 Schlüssel geht nicht ins Zündschloss.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Armauflage vorn mit Fach	• Audiosystem: Radio
• Ausführung: Kasten	• BlueEfficiency-Paket
• Coming-Home-Lichtfunktion	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Design- und Ausstattungslinie Standard	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kasten	• Klimaanlage
• Laderaumtrennwand	• Motor 1,5 Ltr. - 59 kW CDI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Radstand 2697 mm
• Reiserechner	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Seitenschutzleisten | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.04.21	2222	APZ000244	2	01	69 /3750	154
N1	BB		4321		1829	
W1V4156031U296172	X		1805		1381-1583	
MERCEDES-BENZ				75		
X			148	1980		1980
OFK9K			1080	1070		
A56TA1NBSAFO			1080	1070		
-			78	2813		69
Citan			1050	690	2	
MERCEDES-BENZ			195/65R 15C 095/---	I		
Ez. z.GU.bef. b. 3.5 t			195/65R 15C 095/---	I		
Van			-	-/-		
715/2007*2018/1832CH			e2*2007/46*0130*2B			
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II			15.07.20	K	GB976441	
Diesel						
0002	36CH	1461				
zu 20: max.1844*AHK 1L EGIG*						

q ewelac

8690108





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)