



Hyundai i40 5 Star Edition

EZ 02/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 276.990km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 5 Star Edition [DE - Kb5 1.7 CRDi EU5, 5 Star Edition, 2013 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLB81UADU047658	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 276.990km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.313km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(1 mm)	(1 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Alle vier Stahlfelgen korrodiert;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	370 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	170 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Knieairbag |
| • Kopf-Airbag-System | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,7 Ltr. - 100 kW CRDi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLUE SPIRIT | • Parkbremse elektrisch (EPB) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














20.02.13	8252	AF6000277	2	01	100 / 4000	200
M1	AC		4770		1815	
KMHLBBIUADU047658	6		1470		1570-1723	
Hyundai				80		
VF			124	2120	2120	
C5011			1200	1150		
M64AZ1			1200	1150		
			76	3000	72	
140			1800	700	5	
HYUNDAI MOTOR (ROK)			205/60R16 92V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60R16 92V			
Kombilimousine						
715/2007*566/2011F			BLAU	5/-		
EURO5;F;P1/C1; M, N1 I			e4*2007/46*0263*06			
Diesel			06.07.12	K	GS165937	
0002	35F0	1685				
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*Datum zur Emissionsklasse:						
20.02.2013***						



[illegible]


HYUNDAI

 EEC Certificate of Conformity
 Certificat de Conformité CEE
 Certificato di Conformità CEE
 Certificado de Conformidad CEE
 Certificado CEE de Conformidade
 EWG Übereinstimmungsbescheinigung
 EEC Certificate van Overeenstemming
 Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Company
 ED089142

№ 1435586

30.000-km-Wartung 30.000 km oder 30.000 h (je nachdem, was hoch- kommt) ist der Datum der Wartungseinheit bzw. die Kilometerzahl der letzten Wartung. Angaben in der nächsten Zeile sind zu machen:	60.000-km-Wartung 60.000 km oder 60.000 h (je nachdem, was hoch- kommt) ist der Datum der Wartungseinheit bzw. die Kilometerzahl der letzten Wartung. Angaben in der nächsten Zeile sind zu machen:	90.000-km-Wartung 90.000 km oder 90.000 h (je nachdem, was hoch- kommt) ist der Datum der Wartungseinheit bzw. die Kilometerzahl der letzten Wartung. Angaben in der nächsten Zeile sind zu machen:
16.534 8.02.14 Kilometerzeit Datum	1.1041 07.05.15 Kilometerzeit Datum	85.313 03.04.16 Kilometerzeit Datum
 HYUNDAI 1.201 GmbH & Co. Kassel, Kassel 34109 Tel. 0561 300-1111 Fax 0561 300-1112 E-Mail: info@hyundai-kassel.de	 HYUNDAI Autohaus Engel GmbH Heister Straße 45 05632 Mursleben Telefon 0562 999 24-0	 HYUNDAI Autohaus Engel GmbH Heister Straße 45 05632 Mursleben Telefon 0562 999 24-0
Angewandt durch HYUNDAI Vertragspartner: HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Spezialwerkstatt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach den Vorschriften durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.	Angewandt durch HYUNDAI Vertragspartner: HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Spezialwerkstatt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach den Vorschriften durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.	Angewandt durch HYUNDAI Vertragspartner: HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Spezialwerkstatt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach den Vorschriften durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.
Nächster Service: 30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerzeit: 46.534 oder Datum: 07.02.15	Nächster Service: 60.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerzeit: 7.1000 oder Datum: 03.10.16	Nächster Service: 90.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerzeit: 85.0000 oder Datum: 04.10.17

Achtung: Bei Termin für Kasse- und Scheibenprüfung beachten. Den weiteren Teil der Scheinprüfungsfrage auf Seite 7 beachten!

HYUNDAI empfiehlt TOTAL

17



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)