



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 06/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 51.183km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, Style, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760421J499032	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 45.175km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| • Adaptives Bremslicht | • Aktive Motorhaube |
| • Ausstattung BlueEfficiency | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außentemperaturanzeige | • Design- und Ausstattungslinie Style |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Heckscheibe heizbar (ESG) | • Innenhimmel Stoff |
| • Karosserie: 5-türig | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU |
| • Reiserechner | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Armauflage vorn mit Fach | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |

- | | |
|--|---|
| • Sportsitze vorn | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 6-Gang | • Parameterlenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Einstiegsleisten beleuchtet |
| • Fußmatten Velours | • Infotainment-System: Mercedes me connect |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder) |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot |
| • CD-Laufwerk | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der App OBD2 ausgetlesen wurden.

OBD2 wurde von der Carly Software GmbH & Co. KG im Auftrag des TÜV NORD entwickelt.

VIN	WDD1760421499032	47 3 (6%)
-----	------------------	-------------------------------------

Systeme des Fehlerspeichers

Seite 1

Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der App OBD2 ausgetlesen wurden.

OBD2 wurde von der Carly Software GmbH & Co. KG im Auftrag des TÜV NORD entwickelt.

Systeme des Fehlerspeichers

Seite 1

Motor	Klimaanlage	Fahrer
Fahrercode	Motor	Klimaanlage
000000	000000	000000
000000	000000	000000

Die mit OBD2 ausgetlesenen Informationen sind optional und nicht für jeden Fehlerspeicher verfügbar. Einige technische Begriffe werden auf Englisch angegeben. Als ein Fehler oder Problem wird hier angegeben.

Powered by CARLY

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)