



Mazda 6 Sports-Line

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 161.590km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Sports-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 175 EU6, Sports-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGJ692821148857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 175 PS (129 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 14.082km	Letzter Service am 05/2015
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	240 	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Multi-Info-Display
- Rußpartikelfilter

• Rückfahrkamera	• Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sound-System BOSE	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Technik-Paket
• Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)	• Touring-Paket
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem |
|-----------------------|---------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)