



Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

EZ 09/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 290.094km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9005608	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 290.094km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 269g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motor hat schlechte Kompression;; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel konvex, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Bordwerkzeug	• CW-Wert-Unterbodenverkleidung
• Doppelscheinwerfer	• Doppeltonfanfare
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Frontscheibe Verbundglas
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Getriebe 6-Gang
• Haltegriffe A-Säulen	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
• Kraftstofftank: 75 Ltr.	• Kühlergrill mit Chromleiste oben
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• LKW-Zulassung	• Markierungsleuchten seitlich

• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 4490 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
• Stoßfänger vorn in Grau	• Tagfahrlicht
• Verzurrsen Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket 2	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Armaturentafel mit Zusatzkonsole	• Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Laderaumtrennwand mit Fenster
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch	• Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand, Trennwand und Dachspiegel
• Vorbereitung Anhängerkupplung (Anhängebock, Steckdose und Kabel)	• Vorrüstung Fahrtenschreiber
• Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Mobile Online Dienste App-Connect	• Handschuhfach abschließbar
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)