



Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 151.487km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque SE Dynamic [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Dynamic Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2DN6GH160151	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.068km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: DPF voll;; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung: Kamerasystem;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Außenspiegel Gloss Black Finish
• Außenspiegel lackiert	• Capability-Paket
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Felgenschlösser
• Getränkehalter hinten	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstütze hinten mitte	• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
• Kühlergrill schwarz	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lufteinlassblende schwarz
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT	• Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2660 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schriftzug in Rot
• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenschutzleisten Gloss Black Finish	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Teppich-Fußmatten

- | | |
|---|--|
| • Terrain-Response-System | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Dachspoilerlippe |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne hinten klappbar | • Rücksitze geteilt / klappbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach) |
| • Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt) | • Bordcomputer |
| • Farbdisplay (5 Zoll) | • InControl Touch Infotainment-System (Farbdisplay) |
| • Infotainment mit Touchscreen | • Multifunktions-Touchscreen |
| • SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect) | • Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option) |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Alarmanlage | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistentz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring) |
| • Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC) | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System) |
| • Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Park-Distance-Control hinten |
| • Park-Distance-Control vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Traktionskontrolle | • Wegfahrsperr |
| • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektrisch | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Dach Kontrastfarbe | • Dachhimmel Sonderfarbe Ebony |
| • Mittelarmlehne hinten | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium | • Nebelscheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













20.07.16	1590	AEJ000133	2	02	132 / 4000	200
M1G	AC		4360-4465		1900	
SALVA2DN6GH160151	0		1605-1720		1825	
Land Rover						
LV			125	150		
S5DA2F			1300	2350	2350	
B5T1			1300	1145		
			1300	1145		
			75	3000	71	
Range Rover Evoque			1800	750		
Jaguar Land Rover (G			225/65R17 106V	5		
Geländefz. Pers.bef.			225/65R17 106V			
Kombilimousine						
715/2007*2015/45W						
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I					7/-	
Diesel			e11*2007/46*0223*16			
0002	36W0	1999	17.03.16	K	ER793469	
ww.AHK 1t.EGTG*						

Landkreis Ahrweiler
Kfz-Zulassungsbehörde
MUSEI AHRWEILER

23.04.2016

Landkreis Ahrweiler
Kfz-Zulassungsbehörde
MUSEI AHRWEILER

177817845



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Rückfahrkamera ohne Funktion;



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)