



Ford Transit Courier Trend

EZ 03/2019 | Kastenwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 68.803km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit Courier Trend [DE - Ka5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Trend, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0WXXTACWKC41143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.803km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.085km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Paket 14
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Funktions-Paket 3
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Gurtstraffer
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Race-Rot
- Radstand 2489 mm

- | | |
|---|--|
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerferrahmen (verchromt) | • Schiebetür rechts |
| • Schiebetür rechts | • Schiebetür-Paket 3 |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung elektrisch |
| • Starter-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------|--|
| • Armlehne für Fahrersitz | • Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung |
| • Frontscheibe heizbar | • Laderaumabtrennung (Stahl) |
| • Laderaumleuchte LED | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Raucher-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Paket 9 | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Ablieferungs-Inspektion ☐ 30.05.19 ☐ 15% ☐ Einweisung (Bitte Service mit an) ☐ ☐ Bitte Service-Mitarbeiter informieren ☐	 Werner Autocenter Westfalen Lippstadt 37, 39356 Lippstadt Telefon 0248 911-111 ☒ Einweisung <i>17.05.19</i>
 Arend Autocenter Lippstadt Lippstadt 37, 39356 Lippstadt Telefon 0248 911-111 ☐ Einweisung	 Bosch Autogaleria Hectors Hectors, an der... Tel. 052 21-... E-Mail: info@... www... ☐ Einweisung
 Werner Autocenter Westfalen Lippstadt 37, 39356 Lippstadt Telefon 0248 911-111 ☐ Einweisung	 Arend Autocenter Lippstadt Lippstadt 37, 39356 Lippstadt Telefon 0248 911-111 ☐ Einweisung
 Bosch Autogaleria Hectors Hectors, an der... Tel. 052 21-... E-Mail: info@... www... ☐ Einweisung	 Werner Autocenter Westfalen Lippstadt 37, 39356 Lippstadt Telefon 0248 911-111 ☐ Einweisung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)