



Dacia Logan Ambiance

EZ 08/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 232.337km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Ambiance [DE - Kb5 1.6 MPI 85 EU5, MCV Ambiance, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN UU1KSDA3H45776411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.337km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	150	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

2 von 3 Schlüssel passen nicht in das Zündschloss

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schutzzierleisten seitlich
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt | • Elektro-Paket |
| • Klang & Klima-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • MP3-Wiedergabefunktion für CD-Radio | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • AUX-IN-Anschluss | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio-CD 2 x 15 Watt |
| • AUX-IN-Anschluss | • Klimaanlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









08.2011	8212	ACG00015-1	02	01	0062/05250	163
	AC		04450	-	04473	1740
UKSDA3H45776411	4	2	1636	-	1662	01240 - 01300
ACIA			-		00075	-
D			169		001740	1740
EDAS			00930		01080	-
DA3H			00930		01080	-
			080		03750	072
OGAN			01300		0620	5
ACIA (RO)			165/65 R15	(88)T		
ZIPERS.BEF.B. 8 SPL.			185/65 R15	(88)T		
KOMBILINCUSINE			-			
15/2007*692/20082/ES			GRAU			
EHROS;A;PI/CI: M, NI I			e2*2001/116*0314*45			
ENZIN			11.03.2011		K	DY142204
0001	35A0	01598	-			
IL.GES*GEW.D.ZUGES	MAX.2650KG	DATUM ZUR EMISSIONSKLAS				
BE: 02.08.2011*						

Bundesrepublik Deutschland
Fahrzeug-Güterverkehrschein Teil 4

1. Fahrzeugkategorie: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100

2. Fahrzeugnummer:

3. Fahrzeugtyp:

4. Fahrzeugfarbe:

5. Fahrzeughersteller:

6. Fahrzeugmodell:

7. Fahrzeugversion:

8. Fahrzeugfarbe:

9. Fahrzeughersteller:

10. Fahrzeugmodell:

11. Fahrzeugversion:

12. Fahrzeugfarbe:

13. Fahrzeughersteller:

14. Fahrzeugmodell:

15. Fahrzeugversion:

16. Fahrzeugfarbe:

17. Fahrzeughersteller:

18. Fahrzeugmodell:

19. Fahrzeugversion:

20. Fahrzeugfarbe:

21. Fahrzeughersteller:

22. Fahrzeugmodell:

23. Fahrzeugversion:

24. Fahrzeugfarbe:

25. Fahrzeughersteller:

26. Fahrzeugmodell:

27. Fahrzeugversion:

28. Fahrzeugfarbe:

29. Fahrzeughersteller:

30. Fahrzeugmodell:

31. Fahrzeugversion:

32. Fahrzeugfarbe:

33. Fahrzeughersteller:

34. Fahrzeugmodell:

35. Fahrzeugversion:

36. Fahrzeugfarbe:

37. Fahrzeughersteller:

38. Fahrzeugmodell:

39. Fahrzeugversion:

40. Fahrzeugfarbe:

41. Fahrzeughersteller:

42. Fahrzeugmodell:

43. Fahrzeugversion:

44. Fahrzeugfarbe:

45. Fahrzeughersteller:

46. Fahrzeugmodell:

47. Fahrzeugversion:

48. Fahrzeugfarbe:

49. Fahrzeughersteller:

50. Fahrzeugmodell:

51. Fahrzeugversion:

52. Fahrzeugfarbe:

53. Fahrzeughersteller:

54. Fahrzeugmodell:

55. Fahrzeugversion:

56. Fahrzeugfarbe:

57. Fahrzeughersteller:

58. Fahrzeugmodell:

59. Fahrzeugversion:

60. Fahrzeugfarbe:

61. Fahrzeughersteller:

62. Fahrzeugmodell:

63. Fahrzeugversion:

64. Fahrzeugfarbe:

65. Fahrzeughersteller:

66. Fahrzeugmodell:

67. Fahrzeugversion:

68. Fahrzeugfarbe:

69. Fahrzeughersteller:

70. Fahrzeugmodell:

71. Fahrzeugversion:

72. Fahrzeugfarbe:

73. Fahrzeughersteller:

74. Fahrzeugmodell:

75. Fahrzeugversion:

76. Fahrzeugfarbe:

77. Fahrzeughersteller:

78. Fahrzeugmodell:

79. Fahrzeugversion:

80. Fahrzeugfarbe:

81. Fahrzeughersteller:

82. Fahrzeugmodell:

83. Fahrzeugversion:

84. Fahrzeugfarbe:

85. Fahrzeughersteller:

86. Fahrzeugmodell:

87. Fahrzeugversion:

88. Fahrzeugfarbe:

89. Fahrzeughersteller:

90. Fahrzeugmodell:

91. Fahrzeugversion:

92. Fahrzeugfarbe:

93. Fahrzeughersteller:

94. Fahrzeugmodell:

95. Fahrzeugversion:

96. Fahrzeugfarbe:

97. Fahrzeughersteller:

98. Fahrzeugmodell:

99. Fahrzeugversion:

100. Fahrzeugfarbe:

VIN: UU1KSDA3H45776Y11

Datum: <u>26.06.12</u> Km-Stand: <u>13115</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Vermerke:
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>13.11.15</u> Km-Stand: <u>57 888</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Vermerke:
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	<u>015-266 826</u>
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>07.12.24</u> Km-Stand: <u>16063</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Vermerke:
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

B.10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)