



Audi A1 Sportback

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.098km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.2 TFSI EU5, Admired, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X6EB045505	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.828km	Letzter Service am 01/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	125
Dach	210		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenoptik Audi exclusive schwarz
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Exterieur-Paket S line
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)

• Wärmeschutzverglasung grün getönt

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audi music interface

• Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)

• Connectivity-Paket

• Dachkuppel Kontrastfarbe

• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

• Fahrer-Informationen-System (FIS)

• Heckleuchten LED

• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

• Media-Paket

• Perleffekt-Lackierung

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

• Sitzheizung vorn

• Universal-Schnittstelle Bluetooth

• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)


• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














06.11.2013	0588	AUJ00054	02	01	0063	04800	180
M1	AR		03954	03965		1746	
WUZZZ8X6E8045505		1	1412	1448		001140	
AUDI					00050		
BK			0118	001555		001555	
SCB2AF1			00860	00800			
FM5ZT106R8X51LLS57MJEM2			00860	00800			
A1 SPORTBACK			78	03600		72	
AUDI			01000	0570		005	
F2.2.PERS.BSF.B. 8 SPL.			185/60	R15 84T			
SCHRAGERKLIMOUSINE			185/60	R15 84T			
715/2007*630/2012J							
EURO5;J:P1VCI; M, N1 1						3/9	
BENZIN			e1*2007/46*0414*09				
0001	3500	01197	17.04.2013		K	EF043391	
F.1/F.2:30 W. 7.2/8.2:45 B.ANHAENGBETRIEB							
18 8* STZIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE R.ZUGKOMBINATION:2585							
KG*WH.AHK LT.ETG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.11.201							
3*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)




Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Vogelkot



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Verformung



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)