



Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT

EZ 10/2011 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 271.023km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Sport & Style, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZCW525009	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 271.023km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 225.084km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Bordsteinschäden, Reifen sind einseitig abgefahren,

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	585 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	220 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 2604 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenschutzleisten Chrom | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Parkbremse elektrisch | • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Paket | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Seitenairbag hinten | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose 230V | • Top-Paket |
| • Winter-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Einparkhilfe hinten | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Fußmatten Textil |

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Scheibenwaschdüsen heizbar


- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















[illegible]

Fahrzeugdaten

2115 39-3-0331-8 184 71

1. FAHRZEUG-IDENT. NR.
FAHRZEUG-IDENT. NR.

2. TYP/TYPE
WVGZZZ 5N CH425009

3. MOTOR / SERIAL NO.
ENG. CODE / BRAND CODE
LIZENZ / VERKEHRSGEB.
FAHRZ. NR. / REGISTRATION

4. A. AUSST. / OPTIONS

5N2 20X

Tiguan 1.4BMT SPORT

118 KW 151 NfM

CAUD LXM

LC9Y----- NQ

BOA CLI GOK H50 JOT B4L

- 1AT 1GB 1KV 1NP 5R0 5SL TFO

0BC 3B1 3U1 001 8AY 80U 8ZH

1KU 1LU 3FU G02 7M0

DY1 4UF 4X4 4W3 N7D 5MB

BRM 2JN E0A 0AE 0BC DUA 201

1JA L03 0YE

Abb. 1

Legende zur Abb. 1:

- ① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- ② Fahrgestell, Motorleistung, Getriebe
- ③ Motorcode, Zulassung, Genehmigungsbescheinigung, Lizenzenummer, Innenausstattung
- ④ Mehrausstattungen, P/N-Nachtrag

Datum der Auslieferung: 19. Okt. 2011



Volkswagen AG
Wolfsburg
Fahrzeug-Werk TFS
Standort des Volkswagen Partners

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)