



Ford Focus Lim. Finesse

EZ 08/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 397.591km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 17***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Lim. Finesse		
Kategorie Limousine	FIN WF0BXXGCDB3Y70086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 397.591km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (3 mm)  (3 mm)  (3 mm)  (3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Batterie 43 Ah
• Drehzahlmesser	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fzg. ohne Sportfahrwerk
• Fzg. ohne Sportsitze	• Fzg. ohne Telefon
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Karosserie: 3-türig
• Klimaanlage	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Original Fahrzeug Farbe: Cosmic-Silber Metallic
• Reifen 185/65 R14 ..H	• Rücksitzbank geteilt
• Rücksitzlehne geteilt	• Scheibenbremse hinten
• Schutzleisten Stoßfänger	• Schutzleisten seitlich (PVC)

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten geklebt |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Audiosystem: Radio | • Frontscheibe heizbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









12.08.2003	8566	350	0519	2	01	74	6000	185
01	0200							1702
WF0BXG6CDB3Y70086		2				1440		1154
DBW								
	163		1570					1570
	835		850					
	835		850					
	82							69
FOCUS	1200		575		5			
FORD (D)	185/65R14		78U					
PERSONENKRAFTWAGEN	185/65R14		78U					
GESCHLOSSEN								
	GRAU							71
EURO 4	E13*97/27*0038*13							
Benzin	18.12.2002							HN668132
0001	0462		1596					
ZU 18-20:L.BIS 4292,H.BIS 1481 U.ZU G:BIS 1214*ZU 7.1-								
8.3:H.900 B.ANH-BETR;*WW.AHK LT.EGTG/ABE*								

The image shows a German passport (Einreisekarte) held open. The top part of the passport is the cover, which is dark green with the German coat of arms (Bundesadler) and the text 'Bundesrepublik Deutschland' and 'Einreisekarte'. Below the cover is the first page of the passport, which is white. The first page contains the following information:

- Name:** K. K., Karl-Heinz
- Geburtsdatum:** 10.10.1940
- Geburtsort:** Köln
- Passportnummer:** 123456789
- Valid until:** 10.10.1990
- Issued by:** Bundesrepublik Deutschland
- Signature:** [Signature]

The passport is held open by a hand on the left side. The background is a light blue surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Rost, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)