



Opel Insignia Innovation

EZ 09/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 209.918km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - Lim5 1.6 Turbo EU5, Innovation, 2010 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN W0LGT6EB9B1017801	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.918km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 171.935km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 181g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)


Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	320 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Zierleisten im Innenraum foliert!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem DVD 800 Navi
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Farbdisplay (CID)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|--|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo |
| • Original Fahrzeug Farbe:
MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY | • Raucher-Paket |
| • Reifen 245/45 R18 ..W | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung hydraulisch |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Aktives Kurvenlicht (AFL) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) |
| • Check-Control-System | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrwerk FlexRide Premium | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Frontkamera | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Leder perforiert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Assistent | • Parkpilotsystem |
| • Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
| • Sitz-Komfort-Paket 1 | • Sitz-Komfort-Paket 2 |

- Sitzbelüftung vorn links

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)