



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Gutachten

Betreff Erstbewertung Inzahlungnahme

Besichtigungsdatum / Ort

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer WMWXM510003A21170

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Gutachten

Betreff	Erstbewertung Inzahlungnahme
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Cooper
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 BXK 00151
Fahrzeug-Identnummer	WMWXM510003A21170
Erstzulassung / Letzte Zulassung	03.11.2015 / 12.09.2019
Nächste HU	05/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	108.365 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grün
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.499 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.595
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Restlauf bis Service	2 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	13.09.2021 bei 47.648 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/55 R16 87H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 195/55 R16 87H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 175/65 R15 84H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 175/65 R15 84H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen	Serviceheft (Letzte Wartung 2021) - unvollständig		
2	Motor	Motor (Daempfer 05.2026) - abgelaufen - erneuern		
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (08-19) - abgelaufen - erneuern		
4	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Dot 0620) - erneuern		
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)		
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern		
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)		
8	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Dot 2716) - erneuern		
9	Fahrzeugdach	Dach (Folierung) - de-/montieren		
10	Verglasung	Heckscheibe (Folie) - de-/montieren		



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In 2 Monaten) - fällig - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb		

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Dokumente

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Motor: Motor (Daempfer 05.2026) - abgelaufe...
erneuern




Beschädigung 3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (08-19) -
abgelaufen - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Dot 0620) -
erneuern



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n)



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n)



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 16.07.2026



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



Beschädigung 8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Dot 2716) - erneuern



Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Folierung) - de-/montieren



Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Folierung) - de-/montieren

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 16.07.2026



Beschädigung 10: Verglasung: Heckscheibe (Folie) - de-/montieren



Beschädigung 10: Verglasung: Heckscheibe (Folie) - de-/montieren