



Opel Meriva Design Edition

EZ 04/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 169.861km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Design Edition [DE - Van5 1.4 EU5, Design Edition, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EC6B4194936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.861km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.170km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Ohne Luft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Mittelkonsole FlexRail |
| • Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Muskatgrau/Muskat Braun(M2) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruckwarner | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.04.2013	0035	ALU00069K	2	1	1	74/6000	171
M1	AF		4288-4288			1812-1812	
WOLSD9EC684194936	5		1615-1615			1393-1393	
OPZEL				75			
9-D Monocab B			144	1903		1203	
BC11			1000	950			
1AABA2BADA5			1000	950			
			74	3750		71	
Meriva			250	670	5		
OPEL			195/65 R15 91T				
Fa.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*692/2008F							
EURO5;P:PI/CI; M. N1 I			a4*2007/46*0165*01				
Benzin			06.08.2010			WH592802	
0001	35F0	1398					
F.1/E.2:BEI ANHANGEBETRIEB 1973*7.2/8.2:BEI ANHANGEBETRIEB							
RIEB 1010*0.1:850 BIS 101 STEIG.*S.1:MAX.S-PI.*NW.BHKL							
T.EGTG*							



4 Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Modell: Meriva
 Fahrzeug-Identifikationsnummer: W05DPEC664M486
 Motor-Typ, Nummer: 144XER 19087000
 Getriebe: M79
 Farbe, Code: 671M
 Platten, Code: PA6W
 Erstzulassung: 1.4.11

Wichtige Kraftfahrzeugdaten

Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe

Vor Übergabe des Fahrzeuges haben wir eine Ablieferungsdurchsicht durchgeführt, um sicherzustellen, dass sich Ihr Opel in einem einwandfreien Zustand befindet. Sie erhalten mit diesem ausgefüllten Service- und Garantieheft die Checkliste der Ablieferungsdurchsicht. Wir haben über die Serviceintervalle, Serviceleistungen sowie die erwarteten Betriebsbedingungen und über die Motorölwechsel informiert.

Ort, Datum: Roselshausen 31.03.11

Stempel und Unterschrift des Informierten Opel Service Partners

Adorn Opel AG
 Service Werkstatt
 Roselshausen
 M. Koll

OPEL

Bestätigung Service-Intervalle

7

Bestätigung Service-Intervalle

Datum: 21.9.11 58710

Zwischen- / Hauptservice

Motorölwechsel

Motorölkategorie: 5W-30

Motorölkosten: 51,30

Getriebschut, Kühlflüssigkeit

Ja Nein

Batterie (Funktionbedingung)

Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter

Luftfilterersatz

Kehlpennolen

Zahnriemen und Spannrolle

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremsschüssigkeit

Reifenflüssigkeit/Reparatur

Korrosionsschutz-Check

Bremsbeläge vorne / hinten

Zündkerzen

Kühlmittel

Stempel und Unterschrift des Opel Service Partners

Adorn Opel AG
 Service Werkstatt
 Roselshausen
 M. Koll

KFZ-Meisterbetrieb
 Dammertstr. 57-63 34807 Dieburg
 Telefon 06071/343300

6 Bestätigung Service-Intervalle

Bestätigung Service-Intervalle

Datum: 8.3.13 20482

Zwischen- / Hauptservice

Motorölwechsel

Motorölkategorie: 5W-40

Motorölkosten: 10

Getriebschut, Kühlflüssigkeit

Ja Nein

Batterie (Funktionbedingung)

Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter

Luftfilterersatz

Kehlpennolen

Zahnriemen und Spannrolle

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremsschüssigkeit

Reifenflüssigkeit/Reparatur

Korrosionsschutz-Check


Bremsbeläge vorne / hinten

Zündkerzen

Kühlmittel

Stempel und Unterschrift des Opel Service Partners

Ankenbrand Autoservice
 Im Riedweg 2 34806 Dieburg
 Tel. 06073-696600
 Fax 06073-7448180



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



Rad (Ohne Luft)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackscha­den)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoß­stange hinten (Lackscha­den, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)